

Report Auftrag - Testauftrag


Zusammenfassung

Startdatum:	2019-12-13 10:25:12
Enddatum:	2020-03-13 15:27:52
Auftragsgröße:	100000
bisher produziert:	140661
% produziert:	140,66 %
Laufzeit:	48,61h
Auftrag abgeschlossen:	Ja


Stillstände

Grund	Anzahl	Dauer min	Geplant	Produktion
Kein Arbeiter	2	7,2833333350718	Nein	Ja
Kein Grund eingescannt	6	35,2333333604038	Nein	Nein
Kein Material	1	6,69999980926514	Nein	Ja
Keine Produktion	4	14,5500000715256	JaNein	JaJa
Maschinen-Fehler	3	213,833333432674	Nein	Ja
Pause	1	21,8833332657814	Ja	Ja
Produktfehler	3	3,73333342559636	Nein	Ja
rerr01rnoprodrprod	1	1,18333330750465	Nein	Nein
rnopersrprodrnoprodrerr01rnomat	1	0,16666667163372	Nein	Nein
rruestrstoer	1	0,266666680574417	Nein	Nein
Ruesten	1	0,266666680574417	Ja	Ja


Dauer nach Art




Anzahl nach Art



Dauer pro Grund



Anzahl pro Grund



Report Auftrag - Testauftrag

Produktion pro Artikel

ID	Name	Produziert Gut	Produziert Schlecht	Gesamt	Qualität	Stillstandanzahl	Stillstand geplant min	Stillstand ungeplant min
	Kein Artikel eingescannt	1	1	2	50,00 %	0	0,00	0,00
0	unbekannt	140661	1	140662	100,00 %	13	0,00	37,57

Report Auftrag - Testauftrag

Stillstandsverlauf

Start	Ende	Grund	Benutzer	Dauer	Reaktionsdauer
2020-03-13 02:59:17	2020-03-13 03:21:10	Pause	unbekannt	00:21:53	172
2020-03-13 03:21:10	2020-03-13 03:27:59	Kein Material	unbekannt	00:06:49	0
2020-03-13 09:59:08	2020-03-13 09:59:12	Kein Grund Gescannt	unbekannt	00:00:04	0
2020-03-13 09:59:37	2020-03-13 09:59:39	Kein Grund Gescannt	unbekannt	00:00:02	0
2020-03-13 10:00:27	2020-03-13 10:27:33	Kein Grund Gescannt	unbekannt	00:27:06	0
2020-03-13 10:27:52	2020-03-13 10:29:27	Kein Grund Gescannt	unbekannt	00:01:35	0
2020-03-13 10:29:43	2020-03-13 10:32:33	Kein Grund Gescannt	unbekannt	00:02:50	0
2020-03-13 10:32:52	2020-03-13 10:36:29	Kein Grund Gescannt	unbekannt	00:03:37	0
2020-03-17 04:05:15	2020-03-17 04:05:25	Maschinen-Fehler	unbekannt	00:00:10	0
2020-03-17 04:05:25	2020-03-17 04:06:19	Produktfehler	unbekannt	00:00:54	0
2020-03-17 04:06:19	2020-03-17 04:17:26	Keine Produktion	unbekannt	00:11:07	0
2020-03-17 04:17:26	2020-03-17 04:17:35	Maschinen-Fehler	unbekannt	00:00:09	0
2020-03-17 04:17:35	2020-03-17 04:17:37	Kein Arbeiter	unbekannt	00:00:02	0
2020-03-17 04:17:37	2020-03-17 04:20:26	Produktfehler	unbekannt	00:02:49	0
2020-03-17 04:20:26	2020-03-17 04:22:20	Keine Produktion	unbekannt	00:01:54	0
2020-03-17 04:22:20	2020-03-17 04:22:36	rruerstrstoer	unbekannt	00:00:16	0
2020-03-17 04:22:36	2020-03-17 04:22:46	rnopersprod rno prod rerr01 rnomat	unbekannt	00:00:10	0
2020-03-17 04:22:46	2020-03-17 04:24:18	Keine Produktion	unbekannt	00:01:32	0
2020-03-17 04:24:18	2020-03-17 04:25:29	rerr01 rno prod rprod	unbekannt	00:01:11	0
2020-03-17 04:25:29	2020-03-17 04:25:29 2020-03-17 04:25:30	Keine Produktion Produktfehler	unbekannt unbekannt	00:00:01	0
2020-03-17 04:25:30	2020-03-17 04:32:45	Kein Arbeiter	unbekannt	00:07:15	0
2020-03-17 12:50:06	2020-03-17 04:05:15	Ruesten	unbekannt	03:15:09	0
2020-03-18 01:37:33	2020-03-18 05:11:05	Maschinen-Fehler	unbekannt	03:33:32	105